
Datenblatt

10170 FB50-F

MTO

Gleitlagerbundbüchsen wartungsfrei





Technische Angaben

Artikel Nr.	007.701.015751
d	10 mm
D	12 mm
Df	18 mm
B / L / s	17 mm

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.

MTO & Co. AG - Grabenstrasse 9 - CH-7324 Vilters
Unsere MWST.-Nr. 342213
Telefon: +41 81 300 40 00 - Fax: +41 81 300 40 09
info@mtoswiss.ch - shop.mtoswiss.ch