


10170 FB50-F

MTO

Gleitlagerbundbüchsen wartungsfrei



## Technische Angaben

Artikel Nr. 007.701.015751

d	10 mm
D	12 mm
Df	18 mm
B / L / s	17 mm

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.